CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR

✓ AMPLIACION MENOR A 100 M2		MODIFICACION ART. 6.2 sin alterar estructura		2.9. O.G.U.C.	
DIRECCION DE	E OBRAS - I. MUNIC	CIPALIDAD DE :	, Nº DE	CERTIFICADO	
	ARICA	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	echa	de Aprobación	
REGION DE ARIO	REGION DE ARICA Y PARINACOTA			0 9 OCT 2019	
✓ URBANC	D RURA	AL .		2789-1	
ISTOS:					
) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley	Orgánica Constitucion	al de Municipalidades,			
) Las disposiciones de la Ley General de Urbanis			Ordenanza Genera	l,	
) La solicitud de Recepción Definitiva de Edifica			ario y el arquit	ecto	
correspondiente al expediente S.R.D.O.M 5.2.5		1042 DEL 20/08/2019			
D) El informe Favorable de Revisor Independiente	- 0 0 M 5 4 4	de fecha	(cuando corre	sponda).	
E) Los antecedentes que comprenden el expediente		********************************			
E) Los documentos exigidos en el Art. 5.2.6. de la C E) El Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) (Orbanismo y Construccione	es.		
Trimonne del hispector recinco de Obra (110) (i	cuando con esponda)				
RESUELVO:					
Otorgar Certificado de Recepción Definitiva	TOTAL				
	TOTAL O PARC				
		VIVIENDA			
ubicada en calle/avenida/camino	PANGUIF		Nº	1211	
Lote Nº 12 manzana	localidad	o loteo Los Industra secto	r URE	BANO o o rural)	
- Que la presente recepción definitiva se otorga en o ART. 121, ART. 122, ART. 1 Plazos de la autorización especial		lentes autorizaciones espec			
	••••••••••				
- Individualización de Interesados: OMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO	•		R.	U.T.	
JULIO SANTOS SEDANO MARTINEZ				4.942.794-8	
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO				R.U.T.	
- <u>-</u> -				M M M M	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del ARQUITECTO o PROFESIONAL COMPETENTE(si corresponde)				U.T.	
INDIVIDRE O RAZON SOCIAL de la Emplesa del ARQUITECTO O PROFESIONAL COMPETENTE(si corresponde)				U.1.	
NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE O PROFESIONAL COMPETENTE				R.U.T.	
The state of the s				7.831.704-3	
CECILIA VASQUEZ SIERRALTA			7.001	7.031.704-3	
OMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del CONSTRUCTOR (s	i corresponde)		R.I	U.T.	
OMBRE DEL CONSTRUCTOR (si corresponde)		With the same same same same same same same sam	R.I	U.T.	
CECILIA VASQUEZ SIERRALTA			7.831	.704-3	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del la Empresa del INSPECTOR TECNICO DE OBRA (ITO) (si corresponde)				. т.	
NONDRE O RAZON SOCIAL dei la Empresa dei INSPECTOR TECNICO DE OBRA (ITO) (si corresponde)				U. I.	
OMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE		J.T.			
DMBRE del REVISOR INDEPENDIENTE (Si concurre)					
ONDIAL DELICATION INDEPENDIENTE (SI CONCUITE)		R.U.T.	REGISTRO	CATEGORIA	

FIRMA Y TIMBRE

IMPRIMIR

4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

ANTECEDENTES DEL PERMISO	
	1

ANTEOLDEN! EO DECT E: MIOO						
N° DE PERMISO FECHA		SUPERFICIE A RECEPCIONAR DESTINO		DESTINO		
9767 04/03/2019		5,21 m2	VIVIENDA			
DECCLUCIÓN NO			FECHA:		-	
RESOLUCIÓN Nº		****	reona.			

DESCULICIÓN Nº		FECHA:				
RESOLUCIÓN Nº		I LOUIN.				
(En caso de modificación de proyecto)						
- BOOUMENTOS OUE SE AD II	INTAN					
5 DOCUMENTOS QUE SE ADJU	JNIAN (ARTICULO 5.2.6. INCISO FINAL)					
Fotocopia de la patente municipal al día	de los Profesionales competentes.					
Informe del arquitecto Art. 5.2.6. O.G.U	.C. inciso final					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
✓ Informe del Revisor Independiente (cua						
Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) (cuando corresponda)						
Comprobante de pago de derechos mu	nicipales en caso de haber convenio de pa	ago				
CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES	CONTEMPLADAS EN LA OBRA:					

	,					
***************************************	***************************************					
4111444		***************************************				
		, 44441144441, 111111441441414444444444	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-				
***************************************		***************************************				
***************************************		· ************************************				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······································				
***************************************		***************************************	······································			
NOTA: (SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES	DEL CERTIFICADO)					
Se recibe Permiso de Obra Menor N° vivienda que cuenta con Permiso de 24/09/2001 por un total de 75,03 m2	Construcción Nº 9064 de fecha 21/	rizó regularizar ampliació 11/1994 y Certificado de	on de 5,21 m2 y alteraciones en Regularización № 1124 de fecha			
:: La ampliación de 5,21 m2 correspo	nde a: ampliación de dormitorio.					
:: Las alteraciones corresponde a demolición de muros, excavaciones todas señaladas en planimetría y presupuesto adjunto.						
Finalmente la vivienda queda compuesta por:						
1º Piso (80,24 m2): Estar, comedor	, 2 baños, cocina, bodega, dormito	io.	1			
	-					
NOTAS: El profesional proyectista es el respon 25/08/05. Presenta Informe de cumplimiento ar Presenta Certificado de Instalaciones Presenta Certificado TE1 N° 676795 Presenta N° 264 de fecha 02.08.19 de	tículo 144 de la L.G.U.C. e Informe de Agua Potable y Alcantarillado N emitido por la SEC con fecha 28.03	de Gestión y Control de l° 401 de fecha 12.09.12 3.12	Calidad.			
K-17.557			AND INCIPALIBRA			
<u> </u>			DIRECCCION S			
			BA DIMITSTEIN ARDITI			

RDA/MNDZ/gzn